

PHOTO GENERALE



DIAPORAMA DE PHOTOS

Réseau d'eaux pluviales
Réseau d'eaux usées



G3 + G4 dans le bassin



Rejet du bassin



R2



Test à la fumée sur R4

7.1 - Annexe - Schéma de repérage






Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : **CER DIAGNOSTIC**, auteur : **RIESENMEY Richard**
Dossier n° 16/250/RRY du 24/11/2016
Adresse du bien : 4, rue **AMAND LOUIS** 91710 VERT-LE-PETIT





Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : CER DIAGNOSTIC, auteur : RIESENMEY Richard
Dossier n° 16/250/RRY du 24/11/2016
Adresse du bien : 4, rue AMAND LOUIS 91710 VERT-LE-PETIT



VUE EN COUPE

Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : CER DIAGNOSTIC, auteur : RIESENMEY Richard
Dossier n° 16/250/RRY du 24/11/2016
Adresse du bien : 4, rue AMAND LOUIS 91710 VERT-LE-PETIT